

LAUNDRY

WASSYMBOLEN OVERZICHT



wassen



handwas



niet wassen



machinewas



fijnwas
laag toerental



wolwas



max. 30°



max. 40°



max. 60°



bleken
toegestaan



bleken
zonder chloor



niet bleken



droger



droger
fijne was



niet in
de droger



droger
lage stand



droger
medium stand



drogen aan
kledinghanger



alleen liggend
drogen



nat ophangen



lauw strijken



heet strijken



niet strijken



zonder stoom
strijken



niet wringen



niet stomen



stomerij



normale stomerij
speciale reiniging

Een streep onder een symbool geeft fijne was aan. Dit betekent dat je beter kunt wassen op een fijn programma, met een laag toerental. Twee strepen staat voor wolwas. Stippen in symbolen geven de temperatuur aan. Dit geldt zowel voor wassen, drogen en strijken. Een P of een F in een symbool betekent dat jouw kleding in de stomerij alleen met bepaalde chemische middelen gewassen mag worden. Vraag voor advies bij je stomerij. Kijk voor meer wasvoorschriften op onze website www.be-one.nl

BE ONE

WWW.BE-ONE.NL